


# Klassierung und Beurteilungsgrößen

Klassierung	Art des Befalls	Ausdehnung / Größe	Dauer der Exposition*
Niedrige Exposition / Arbeiten in geringem Umfang	oberflächlich	< 0,50 m <sup>2</sup>	< 1 Stunde
Hohe Exposition	oberflächlich	> 0,50 m <sup>2</sup>	> 1 Stunde
Niedrige Exposition / Arbeiten in geringem Umfang (bei geringem Staubaufkommen)	Tiefer liegende Schichten be- fallen	> 0,50 m <sup>2</sup>	> 1 Stunde
Hohe Exposition / (bei hohem Staub- aufkommen)	Tiefer liegende Schichten be- fallen	< 0,50 m <sup>2</sup>	< 1 Stunde
Hohe Exposition	Tiefer liegende Schichten be- fallen	> 0,50 m <sup>2</sup>	> 1 Stunde



\*Phase der Schimmelpilzentfernung inkl. Reinigung und Abfallentsorgung

# Technische Schutzmassnahmen

Klassierung

Schutzmassnahmen

Niedrige Exposition / Arbeiten in geringem Umfang Expositionszeit < 1 Std	Mobile, leichte Möbel und Gegenstände soweit als möglich entfernen, die restlichen Gegenstände und Möbel staubdicht abdecken. Schliessen und geschlossen halten von Türen. Natürliche Lüftung.
--	---

Hohe Exposition Expositionszeit < 4 Std	Schwarz/Weiss Trennung mit einfachem Zugang. Mobile, leichte Möbel und Gegenstände soweit als möglich entfernen, die restlichen Gegenstände und Möbel staubdicht abdecken. Natürliche oder künstliche Lüftung.
--	---

Hohe Exposition Expositionszeit > 4 Std	Schwarz/Weiss Trennung mit Zugangsschleuse. Mobile, leichte Möbel und Gegenstände soweit als möglich entfernen, die restlichen Gegenstände und Möbel staubdicht abdecken. Lüftungsmassnahmen und Unterdruck gegenüber der Weisszone.
--	---



# Persönliche Schutzkleidung

Klassierung	Schutzkleidung	Handschuhe	Atemschutzmaske
Niedrige Exposition / Arbeiten in geringem Umfang Expositionszeit < 1 Std	Normale Arbeits- Kleidung oder Einweganzug	Latexfreie oder Latexarme Handschuhe Bytil Handschuhe	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP 2 oder FFP 3
Hohe Exposition	Einwegschutz- Anzug	Latexfreie oder Latexarme Handschuhe Bytil Handschuhe	Vollmaske mit P3 Filter

